

▼ Изображены слева направо: E291, E393, E494



- Высокоэффективные планетарные передачи помогают достичь выходных моментов при малых входных моментах
- Рабочий защищен стопором обратного хода
- Точная установка момента $\pm 5\%$
- Возможность затягивания и ослабления болтовых соединений
- Конструкции опорной штанги или опорной пластины
- Шкала угла поворота установлена на моделях E300 серии
- Модели с опорной пластиной обеспечивают гибкость в расположении опорных точек
- Модели E300 и E400 серий имеют защиту внутренних передач от перегрузки
- В комплект поставки входит по одной предохранительной муфте к каждой из моделей E300 и E400 серий.



◀ Мультипликатора Enerpac E393 с опорной штангой используется для ручной закрутки болтов с моментом до 4300 Нм.

Точное и эффективное усиление крутящего момента

Когда требуется большой момент для завинчивания или отвинчивания болтовых соединений



В отраслях, в которых применяют усилители момента:

- Локомотивы
- Электростанции
- Бумажные заводы
- Нефтеперерабатывающие заводы
- Химические заводы
- Шахты
- Доки
- Подъемные краны



Правильно выберите момент

Для ослабления соединений используйте момент, в 2 раза больший, чем момент, использованный при установке. Проржавевшие гайки и болты могут потребовать для ослабления момент, больший, чем при закрутке, не менее, чем в 2 раза.

Стр.: 212

▼ Таблица выбора

| Тип мультипликатора | Мультипликаторы момент | | Номер модели |
|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| | (Нм) | (Ft.lbs) | |
| мультипликатора с опорной штангой | 1015 | 750 | E290PLUS |
| | 1355 | 1000 | E291 |
| | 1625 | 1200 | E391 |
| | 2980 | 2200 | E392 |
| мультипликатора с опорной пластиной | 4340 | 3200 | E393 |
| | 2980 | 2200 | E492 |
| | 4340 | 3200 | E493 |
| | 6780 | 5000 | E494 |
| | 10845 | 8000 | E495 |

Ручные мультипликаторы крутящего момента



Ручные мультипликаторы крутящего момента

Ручные усилители момента Enerpac предоставляют возможность эффективно усилить крутящий момент в ситуациях, когда недоступны внешние источники питания.

Ручные мультипликаторы используются в большинстве отраслей производства и строительства. Гидравлические же гайковерты чаще используются при установке точных соединений и в случаях, если требуется установка большого числа соединений.

Используйте модели с опорной штангой:

- там, где ограничено рабочее пространство,
- там, где есть доступ к множеству опорных точек,
- там, где требуется частый перенос оборудования.

Используйте модели с опорной пластиной:

- если выходной момент свыше 4300 Нм,
- в тех случаях, когда в качестве опор могут служить элементы соседних соединений.

Е серия



Максимальный выходной момент:
1015 - 10.845 Нм

Коэффициент усиления:
3,3:1 - 52:1

Точность:
± 5 %



Выбор направления вращения

Модели с антилюфтовой защитой имеют собачки, настраиваемые для блокировки вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки.



Шкала угла поворота

Модели E391, E392 и E393 имеют шкалу угла, которая позволяет точно измерять градус поворота.




Предохранительные муфты

Обеспечивают защиту от перегрузки передач моделей E300- и E400-серий за счет разрыва при нагрузке 103-110% от номинальной.




ВНИМАНИЕ!

Пневматический инструмент для установления болтовых соединений никогда не должен быть использован с мультипликатором. Возможно повреждение мультипликатора.



Тип опорной штанги ¹⁾



Тип опорной пластины ¹⁾



Гидравлические гайковерты

Enerpac предлагает полную линейку гидравлических гайковертов различных типов.

Стр.: 189

| Крутящий момент (Нм) (Ft.lbs) | Коэф. передачи | Квадрат на входе | | Квадрат на выходе | Защита от перегрузки | Степор обратного хода | Размеры (мм) | | | | | | Номер модели | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|--------------|------|----------|
| | | S1 (дюйм) | S2 (дюйм) | | | | Модель предохран. муфт | D | H | L | L1 | L2 | | R | |
| 308 227 | 3,3 : 1 | 1/2" | 3/4" | - | Нет | Нет | 71 | 84 | 218 | - | - | - | - | 1,8 | E290PLUS |
| 411 303 | 3,3 : 1 | 1/2" | 3/4" | - | Нет | Нет | 71 | 84 | 442 | - | - | - | - | 2,5 | E291 |
| 271 200 | 6 : 1 | 1/2" | 3/4" | E391SDK | Да | Нет | 100 | 102 | 498 | - | - | - | - | 4,1 | E391 |
| 219 162 | 13,6 : 1 | 1/2" | 1" | E392SDK | Да | Да | 103 | 146 | 498 | - | - | - | - | 6,9 | E392 |
| 234 173 | 18,5 : 1 | 1/2" | 1" | E393SDK | Да | Да | 103 | 165 | 498 | - | - | - | - | 8,3 | E393 |
| 219 162 | 13,6 : 1 | 1/2" | 1" | E392SDK | Да | Да | 124 | 140 | 356 | 140 | 124 | 32 | 7,8 | E492 | |
| 234 173 | 18,5 : 1 | 1/2" | 1" | E393SDK | Да | Да | 124 | 163 | 356 | 140 | 124 | 32 | 8,8 | E493 | |
| 256 189 | 26,5 : 1 | 1/2" | 1 1/2" | E494SDK | Да | Да | 143 | 222 | 378 | 178 | 89 | 42 | 15,4 | E494 | |
| 208 154 | 52 : 1 | 1/2" | 1 1/2" | E495SDK | Да | Да | 148 | 273 | 386 | 178 | 89 | 48 | 22,8 | E495 | |

¹⁾ E200 и E400-серии не имеют шкал угла поворота.